

Restauratie Meubelen, Objecten en Schilderijen

ICT Diensten

De Werkkamer

Werkbeschrijving

Datum:

Eigenaar:

Voorwerp(en):

Instrumentendoos, gefineerd mahonie

Stijl en vermoedelijke ouderdom:

Geen specifieke stijl.

Uit te voeren werken:


- Constructief in orde brengen
- Fineer restaureren en politoeren
- Binnenbekleding vastzetten

Staat voor herstelling:

- Deksel is los van de doos
- Een stuk hout is van het deksel afgebroken aan linker achterkant gebroken
- Fineer is zwaar beschadigd
- Binnenbekleding is los
- Geen oortje aan het deksel

Foto voor herstelling:





Restauratie Meubelen, Objecten en Schilderijen

ICT Diensten

De Werkkamer

Herstelling:

- Houten basisstructuur terug in orde gebracht
- Houten spie ingelijmd aan de beschadiging achteraan in het deksel
- Fineer vooraan hersteld door verwijdering van de oorspronkelijke fineer achteraan
- Fineer verlijmd met beenderlijm
- Gegrond en gepolitoerd (schellak + ethanol)

Foto na herstelling:



Voor acceptatie:

Handtekening en naam

Datum